

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЖИДКОСТИ VITALL ДЛЯ АЛЮМИНИЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ.

ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. ИСПОЛЬЗОВАТЬ **VITALL CLEAN** ДЛЯ УДАЛЕНИЯ ЗАГРЯЗНЕНИЙ И НАЛЁТОВ НА ПОВЕРХНОСТИ АЛЮМИНИЯ;
2. ОПОЛОСНУТЬ С ВОДОЙ;
3. ИСПОЛЬЗОВАТЬ **VITALL LUX** ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЯРКОСТИ ЦВЕТА И ДЛЯ ЕГО ДОЛГОВЕЧНОСТИ;
4. ИСПОЛЬЗОВАТЬ **VITALL SBLOCK** ДЛЯ МЕХАНИЗМОВ И РЕЗИНЫ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VITALL CLEAN

ХОРОШО ВЗБОЛТАТЬ ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ.

С ПОМОЩЬЮ МЯГКОЙ ГУБКИ ИЛИ КУСКА МЯГКОЙ ПОРИСТОЙ ТКАНИ НАНЕСТИ ЖИДКОСТЬ ТОЧЕЧНЫМИ ПРИКОСНОВЕНИЯМИ НА ПОВЕРХНОСТЬ В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ.

ЗАТЕМ КРУГОВЫМИ ДВИЖЕНИЯМИ ОЧИЩАТЬ ДО ПОЛУЧЕНИЯ НУЖНОГО ЭФФЕКТА.

В ЗАВЕРШЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ТЩАТЕЛЬНО ОПОЛОСНУТЬ ВОДОЙ.

ДАТЬ ОКОНЧАТЕЛЬНО ОБСОХНУТЬ ОЧИЩАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПЕРЕД СЛЕДУЮЩЕЙ ПРОЦЕДУРОЙ.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VITALL LUX

ХОРОШО ВЗБОЛТАТЬ ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ.

С ПОМОЩЬЮ КИСТОЧКИ, ТКАНИ ИЛИ ПУЛЬВЕРИЗАТОРА НАНЕСТИ СРЕДСТВО НА ОЧИЩАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

УБЕДИТЬСЯ, ЧТО АБСОЛЮТНО ВСЯ ПОВЕРХНОСТЬ ПОКРЫТА СРЕДСТВОМ **VITALL LUX**.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ VITALL SBLOCK

ХОРОШО ВЗБОЛТАТЬ ПЕРЕД УПОТРЕБЛЕНИЕМ.

НАНЕСТИ **VITALL SBLOCK**

НА ОЧИЩАЕМУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ДЕРЖА БАЛЛОНЧИК СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО.

НЕ НАНОСИТЬ ИЗЛИШКОВ ЖИДКОСТИ НА ПОВЕРХНОСТЬ.

ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ УДАЛИТЬ ИЗЛИШКИ С ПОМОЩЬЮ ХЛОПКОВОЙ ТКАНИ. В ПРОТИВНОМ СЛУЧАЕ ОСТАНУТСЯ ПОТЕКИ.

РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРОВОДИТЬ ТАКУЮ ОПЕРАЦИЮ НЕ РЕЖЕ ОДНОГО РАЗА В ШЕСТЬ МЕСЯЦЕВ.